

Dokumentacja fotograficzna



Centrum Kultury – widok z ul. Bohaterów Warszawy



Elewacja frontowa



Przejście bramowe na podwórze



Przejście między budynkami – po lewej lokal gastronomiczny



Budynki do wyburzenia – było kino, w głębi przybudówka (kolor pomarańczowy)



Widok od podwórka, po prawej budynek za sceną mieszczący garderoby



Budynek do wyburzenia, w głębi nieusztynwiona ściana trzeciej kondygnacji



Widok od ul. Bohaterów Warszawy